



12V回路

5V回路

3.3V回路

-12V回路

5V SB回路

5V、3.3Vの電圧調整
VRはパラレルにする
前にそれぞれの
モジュールに2A位の
負荷をかけて電圧の
調整後パラレルにする

VRは全て多回転VR

4P-CNC
1 5V
2 GRD
3 GRD
4 12V
4Pコネクターは
必要な数だけ付ける
マザーボード用4P
コネクターも必要

3.3V 橙: 5V 赤
12V 黄: GRD 黒
PWR OK 灰
5V SB 紫: PS ON 緑

NPNのICが1A位なら何でもOK

NPNなら何でも良い

SBD 1A

HPH05002M